

13/03/31 13.02
Job 35041: SPU Acceptance Plots
No field
21 Gauss, 3<E<6 eV
21 Gauss, 46<E<56 eV
21 Gauss, 480<E<520 eV
Acceptance Function
Incident Polar Angle (radians)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.05
0.1
0.15
0.25
0.3
0.35
0.45
0.5

13/03/31 13.02


Job 35041: SPU Acceptance Plots
No field
21 Gauss, 3<E<6 eV
21 Gauss, 46<E<56 eV
21 Gauss, 480<E<520 eV
Acceptance Function
Incident Vx/Vy Angle (radians)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

13/03/31 13.02

Job 35041: SPU Acceptance Plots




13/03/31 13.02
Job 35041: SPU Acceptance Plots
No field
21 Gauss, 3<E<6 eV
21 Gauss, 46<E<56 eV
21 Gauss, 480<E<520 eV
Solenoid Acceptance Function
Incident Vx/Vy Angle (radians)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5