
0.250
0.188
0.125
0.063
0.000
−0.063
−0.125
−0.188
−0.250
xout−xin (mm)
−40
−20
0
20
40
xin (mm)
W7−20_26_T38_customvx_20mm_y
W7−20_26_T38_sympvx_20mm_y
W7−20_26_T38_rkvx_20mm_y


4
2
0
−2
−4
yout−yin (mm)
−25
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
25
yin (mm)
W7−20_26_T38_customvy_30mm_x
W7−20_26_T38_sympvy_30mm_x
W7−20_26_T38_rkvy_30mm_x


0.250
0.188
0.125
0.063
0.000
−0.063
−0.125
−0.188
−0.250
xout−xin (mm)
−40
−20
0
20
40
xin (mm)
W7−20_26_T38_customvx_0mm_y
W7−20_26_T38_sympvx_0mm_y
W7−20_26_T38_rkvx_0mm_y


4
2
0
−2
−4
yout−yin (mm)
−25
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
25
yin (mm)
W7−20_26_T38_customvy_0mm_x
W7−20_26_T38_sympvy_0mm_x
W7−20_26_T38_rkvy_0mm_x


0.250
0.188
0.125
0.063
0.000
−0.063
−0.125
−0.188
−0.250
xout−xin (mm)
−40
−20
0
20
40
xin (mm)
W7−20_26_T38_customvx_−20mm_y
W7−20_26_T38_sympvx_−20mm_y
W7−20_26_T38_rkvx_−20mm_y


4
2
0
−2
−4
yout−yin (mm)
−25
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
25
yin (mm)
W7−20_26_T38_customvy_−30mm_x
W7−20_26_T38_sympvy_−30mm_x
W7−20_26_T38_rkvy_−30mm_x